

Nyköping 2016-12-15

**Avseende rensbrunn placerad i klädkammare bottenvåning Lägenhet (48) G1002.**

I gällande byggregler ska det finnas rensmöjlighet och möjlighet att filma avloppet om det uppstår problem.

Normalt används inte en rensbrunn i ett sådant utrymme för att rensa avlopp utan då rensas ledning via Wc eller golvbrunn i stället.

Rensbrunnen som sitter i klädkammaren består av ett övre plåtlock och under detta sitter ett plastlock med bajonettlåsning som är gastätt och vattentätt så ingen risk kan uppstå med uppträngande vatten eller luktproblem.

**Br. Lundqvist Värme & Vatten i Nyköping AB**

Åkerbärsvägen 14 611 38 Nyköping  
Tele: 0155-26 80 25 Fax:0155-28 39 79  
Org.nr:556655-2021